

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МАДОУ №5
М.С.Ермузевич
« » 20 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №5 «Детский сад комбинированного вида»

1.2. Адрес объекта 650071, г. Кемерово, пр-кт В.В. Михайлова, 5А, 8(384-2) 90-04-61,

Сайт: http://madou5-kem.ucoz.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 5332,6 кв. м.

- часть здания _____ этажей (или на _____), _____ кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 18169 кв. м

1.4. Год постройки здания 2017, последнего капитального ремонта 2017.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2019, капитального 01.06.2037.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №5 «Детский сад комбинированного вида»

МАДОУ №5 «Детский сад комбинированного вида»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650071, г. Кемерово, б-р Осенний, 4А,

1.8. Основание для использования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление образования администрации г. Кемерово

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 650099, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, 54

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2. Виды оказываемых услуг образование и воспитание, уход и присмотр

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития с -----.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 350

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы № 170Э, 171Э, 172Э, 173Э

До остановки «бульвар Кедровый»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 533 м

3.2.2 время движения (пешком) 7-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У,О,К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У,О,К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У,О,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У,О,К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У,О,К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г, У, О, К)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по плану управления образования
в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно для всех категорий инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть);

Согласование с вышестоящими структурами

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
дата

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» мая 2018 г.,

2. Акта обследования объекта: акта № _____ от «25» мая 2018 г.,

3. Решения рабочей группы по паспортизации ОСИ Приказ №91/1-ОД от «05» октября 2021г.,

Члены рабочей группы:

Заведующая МАДОУ №5

М.С.Ермузевич

Заместитель заведующей МАДОУ №5

Н.Л.Сечкарь

Заведующий хозяйством МАДОУ №5

Е.В. Седунова

Воспитатель МАДОУ №5

О.И. Курганкина

Член родительского комитета

Т.Г. Потылицына

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МАДОУ №5
М.С.Ермузевич
«___» _____ 20__ г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №5 «Детский сад комбинированного вида»

1.2. Адрес объекта 650071, г. Кемерово, пр-кт В.В. Михайлова, 5А, 8(384-2) 90-04-61,

Сайт: : http://madou5-kem.ucoz.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 5332,6 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (дв., петь); 18169 кв.м

1.4. Год постройки здания 2017, последнего капитального ремонта 2017

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 01.07.2019, *капитального* 01.06.2037,

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №5 «Детский сад комбинированного вида» МАДОУ №5 «Детский сад комбинированного вида»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650071, г. Кемерово, б-р Осенний, 4А

1.8. Основание для использования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление образования администрации г. Кемерово

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 650099, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, 54

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2. Виды оказываемых услуг образование и воспитание, уход и присмотр

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития с -----.*
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 350
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы № 170Э, 171Э, 172Э, 173Э

До остановки «бульвар Кедровый».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 533 м

3.2.2 время движения (пешком) 7-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) *

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) доступно для всех категорий инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с вышестоящими структурами

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» мая 2018 г.,

2. Акта обследования объекта: акта № _____ от «25» мая 2018 г.,

3. Решения рабочей группы по паспортизации ОСИ Приказ №34/1-ОД от «10» апреля 2018г.,

Члены рабочей группы:

Заведующая МАДОУ №5

_____ М.С.Ермузевич

Старший воспитатель МАДОУ №5

_____ Д.С. Шачнева

Заведующий хозяйством МАДОУ №5

_____ Е.В. Седунова

Помощник воспитателя МАДОУ №5

_____ Ю.В.Щербакова

Член родительского комитета

_____ А.В.Нехлева

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МАДОУ №5

_____ М.С.Ермузевич

«__» _____ 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

**Кемеровская область
г. Кемерово**

«__» _____ 20__ г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №5 «Детский сад комбинированного вида»

1.2. Адрес объекта 650071, г. Кемерово, пр-кт В.В. Михайлова, 5А, 8(384-2) 90-04-61,

Сайт: http://madou5-kem.ucoz.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 5332,6 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 18169 кв. м

1.4. Год постройки здания 2017, последнего капитального ремонта 2017

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 01.07.2019, *капитального* 01.06.2037,

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №5 «Детский сад комбинированного вида»

МАДОУ №5 «Детский сад комбинированного вида»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650071, г. Кемерово, б-р Осенний, 4А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы №170Э, 171Э, 172Э, 173Э

До остановки «бульвар Кедровый».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 533 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 7-10 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), да
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«Б»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«Б»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«Б»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У,О,К)	1-3	1-21
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У,О,К)	4-7	22-28
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У,О,К)	8-12	29-45
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,У,О,К)	13, 14	46-50
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)	15, 16	51-54
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	11, 17	55-64
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У,О,К)	---	14-21

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г, У, О, К)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (текущий, капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по плану управления образования

в рамках исполнения плана управления образования

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
 2. Входа(входов) в здание на 2 л.
 3. Путей движения в здании на 3 л.
 4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
 5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
 6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
- Результаты фотофиксации на объекте _____ на 44 л.

План-схемы (план-схемы движения к объекту, по территории объекта и размещения функционально-планировочных элементов) МАДОУ №5 _____ на 4 л.

Руководитель

рабочей группы Заведующая МАДОУ №5 М.С. Ермузевич
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующей МАДОУ №5 Н.Л. Сечкарь
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Заведующий хозяйством МАДОУ №5 Е.В. Седунова
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Воспитатель МАДОУ №5 О.И. Курганкина
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Член родительского комитета Т.Г. Потылицына
(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

представители организаций, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20__ г. (протокол № _____)

Комиссией(название): _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

I. Результаты обследования :**1. Территории, прилегающие к зданию (участка)**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №5«Детский сад комбинированного вида»650071, г. Кемерово, пр-кт В.В. Михайлова, 5А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Выходы на территорию	есть	1	1-5	1.Отсутствуют Доступные элементы информации об объекте.	Все	1.Организация доступные элементы информации об объекте	Индивидуальное решение с ТСР
1.2	Пути движения на территории	есть	2	6-13	1.Отсутствуют тактильные средства на покрытий пешеходных путей 2.Бордюры по краям пешеходных путей высота менее 0,05 м.	С К,О,С.	1.Монтаж тактильных средств на покрытии пешеходных путей. 2.Монтаж бордюрного камня в соответствии с требованиями.	ремонт(текущий, капитальный)
1.3	Лестница (наружная)	нет	----	----	----	----	----	----
1.4	Пандус (наружный)	нет	----	----	----	----	----	----
1.5	Автостоянка и парковка	есть	3	14-17	----	----	----	----
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	1-3	1-21	1.Информационная поддержка на всех путях движения МГН -- отсутствует 2.Отсутствуют места отдыха на территории.	Все	1.Организация информационной поддержки на всех путях движения МГН 2. Организация	Индивидуальное решение с ТСР

							мест отдыха на участке.	
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (Г,У,О,К)	1-3	1-21	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению----

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20__ г.

I. Результаты обследования :

2. Входов в здание

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №5 «Детский сад комбинированного вида»

650071 г. Кемерово, пр-кт В.В. Михайлова, 5А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Нет	---	---	---	---	---	---
2.2	Пандус (наружный)	Есть	4	22-24	---	---	---	---
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	5	22-25	1. Отсутствуют: - водоотвод; - дренажные и волосборные решетки. Устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола; Ширина проветров их ячеек не более 0,015 2. Размер козырька не защищает полностью входную площадку от осадков.	Все	1. Монтаж - водоотвода; - дренажных и волосборных решеток в соответствии с требованиями. 2. Реконструкция козырька.	ремонт (текущий, капитальный)
2.4	Дверь (входная)	Есть	6	22-25	1. Крепление двери не соответствует требованиям: - на петлях одностороннего действия, но отсутствуют фиксаторы в положениях «открыто» и «закрыто»; - не обеспечивает задержку автоматического закрывания Продолжительностью не менее 5 сек.	К	1. Модернизация входной двери отвечающей требованиям.	Индивидуальное решение с ТСР

					2. Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой.	К	2. Модернизация входной двери отвечающей требованиям.	
2.5	Тамбур	Есть	7	26- 28	—	—	—	—
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	4-7	22- 28	1.Отсутствуют выключатели и защищенные розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола	Все	1. Монтаж выключателей и розеток - на высоте 0,8 м от уровня пола	индивиду альное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г,У,О,К)	4-7	22-28	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ---.

I. Результаты обследования :**3. Путь движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №5«Детский сад комбинированного вида»650071, г. Кемерово, пр-кт В.В. Михайлова, 5А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	8	29-33	1. Опасные помещения (бойлерные, вентиляционные камеры, трансформаторные узлы): - дверные ручки не имеют тактильных опознавательных знаков опасности.	Все	1. Работы по адаптации устройств для открывания дверей.	Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	9	34-37	1. Поручни (при перепаде высот более 0,45 м) отсутствуют: - с двух сторон; - рельефные обозначения этажей 2. Ступени: - боковые края (не примыкающие к стене) без бортиков высотой не менее 0,02 м.	Все С,О	1. Реконструкция поручней. 2. Монтаж бортиков.	Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Есть	10	38	-	-	-	-
3.5	Дверь	Есть	11	39-43	1. Информирование обозначения помещений – отсутствует	все	1. Монтаж информационных табличек отвечающим	Индивидуальное решение с ТСР

					дублирование рельефными знаками. 2. Крепление двери не соответствует требованиям: - на петлях одностороннего действия отсутствуют фиксаторы в положениях "открыто" и "закрыто"; - не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. 3. Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола не защищена противоударной полосой;	К	2. Монтаж отвечающего требованиям крепления входной двери.	
						К	3. Монтаж входной двери отвечающей требованиям.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	12	44, 45	—	—	—	—
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	8-12	29-45	1. Отсутствуют выключатели и защищенные розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола. 2. Отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно	Все С	1. Монтаж выключателей и розеток - на высоте 0,8 м от уровня пола. 2. Монтаж предупредительная информация о препятствии.	индивидуальное решение с ТСР

					окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность)			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации).	ДЧ-И (Г,У,О,К)	8-12	29-45	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: в вестибюлях следует предусматривать установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20__ г.

I. Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов.**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №5«Детский сад комбинированного вида»650071, г. Кемерово, пр-кт В.В. Михайлова, 5А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть	13	46-47	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть	14	48-50	-	-	-	-
4.3	Прилабочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	13-14	46-50	1. Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов). 2. Информирование обозначения помещений отсутствует дублирование рельефными знаками.	Все Все	1. Организация мест целевого назначения в соответствии с требованиями. 2. Адаптация информационных табличек отвечающим требованиям.	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (Г,У,О,К)	13, 14	46-50	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «__» _____ 20__ г.

I. Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда.**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №5 «Детский сад комбинированного вида»650071, г. Кемерово, пр-кт В.В. Михайлова, 5А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно; **ВНД** – недоступно ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20__ г.

I. Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант III – жилые помещения.**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №5 «Детский сад
комбинированного вида»650071 г. Кемерово, пр-кт В.В. Михайлова, 5А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВИД – недоступно ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» _____ 20__ г.

I. Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №5«Детский сад комбинированного вида»

650071, г. Кемерово, пр-кт В.В. Михайлова, 5А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	15	51-53	1. Отсутствие: -двусторонней связи с диспетчером или дежурным; -или кнопкой звонка (в дежурную комнату), -аварийное освещение. 2. Отсутствует Универсальная кабина: - размеры в плане: Ширина – 1,65, Глубина – 1,8. -рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски, - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. Кабины личной гигиены женщин: Размеры в плане: 1,8 на 2,6 м	Все	1. Монтаж - двусторонней связи с диспетчером или дежурным, - или кнопки звонка (в дежурную комнату), - аварийного освещения. 2. Монтаж Универсальной кабины	Ремонт (текущий, капитальный)
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната	Есть	16	54	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	Есть	15,16	51-54	1. Отсутствие универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности и нахождения посетителя в здании 60 мин и более).	Все	1. Монтаж Универсальной кабины.	ремонт (текущий, капитальный)
				2. Отсутствие поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов.	Все	2. Монтаж элементов доступности в существующих санитарных комнатах.	
				3. Отсутствуют информирующие обозначения - дублирование рельефными знаками	Все	3. Монтаж элементов информации в существующих санитарных комнатах.	
				4. Рекомендовано использование: - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	Все	4. Адаптация слива воды.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)	15,16	51-54	ремонт (текущий, капитальный)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ----.